




DE PDF 1 ANTERIOR



Los restos de las reparaciones se usan como soportes o cuñas para que la reja no se caiga



Las sucesivas capas de pintura también han sido mal aplicadas, que se despegan fácilmente



Acá se observa que las reparaciones ya no son posibles





Con el peso y el acero inexistente, la reja se desmorona inexorablemente



VER PDF 3 SIGUIENTE